令和 3年 4月 1日

事故状況報告書

別府市長あて

住 所 別府市上野口町1番15号

氏 名 別府 太郎

(法人にあってはその名称、代表者の 氏名及び主たる事務所の所在地

温泉発電等設備において事故が発生したので、別府市温泉発電等の地域共生を図る条例第16条 第1項の規定により次のとおり報告します。

設 置	場	所	別府市上野口町1番15号 別府温泉ホテル内
導 入 4	事 業	者	別府太郎
発 電	方	式	温泉発電
発 電	出	力	1 2 5 k w × 1
発電設備の型番		播	別府電工製LM312V04×1機
発	生 日	時	令和 3年 3月31日 午前0時5分
	生 原	因	現在調査中
故の状況被急	手の内	容	発電機と変電設備とを結ぶケーブルより煙が生じ、その後発火した。発電機及び変電設備に火が移り、ケーブル類は燃えたものの、設備自体には被害はなかった。また、発電所周辺への被害はなかった。
応急措置の概要			発電機への噴気の供給を停止するとともに、直ちに消火活動を行い、午 前0時15分には鎮火させた。
復旧工事の概要			発生原因が判明次第、発生原因への対応及び焼損した部分の復旧工事を 実施予定。詳細は別紙のとおり。
連絡先(担当者)			別府温泉ホテル TEL25-1111